

NAUKA ZE ZDARZEŃ Nr 23/2023

WYPADEK PRZY PRACY NR 011/2023 Z DNIA 16.05.2023 r.



OPIS ZDARZENIA: osoba poszkodowana przewróciła się wychodząc z windy, która zatrzymała się nieprawidłowo – ok. 20 cm nad poziomem podłogi

URAZ: powierzchowny uraz biodra i uda

MIEJSCE ZDARZENIA: Budynek Wydziału Historycznego i Wydziału Filologicznego

PRZYCZYNA BEZPOŚREDNIA WYPADKU: upadek całym ciężarem ciała na bok

PRZYCZYNA POŚREDNIA WYPADKU: błąd techniczny windy – zatrzymanie windy nierówno z podłogą

DZIAŁANIA KOREKCYJNE I ZAPOBIEGAWCZE:

- Zawnioskować do Urzędu Dozoru Technicznego o przeprowadzenie doraźnego badania powypadkowego windy,
- Zawnioskować o zaktualizowanie istniejącej oceny ryzyka zawodowego.

PAMIETAJ !

- **Natychmiast zgłaszaj wypadki do Biura Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia**